


$\frac{1}{8}$ 

T0590"0624850





Fig. 2

TD5090" 06EE2850

CHARACTERISTIC SHOCK
ABSORBER DAMAGE VALUE VL



T05090" 06222360


CHARACTERISTIC SHOCK
ABSORBER DAMAGE VALUE HL

Fig. 4

AUTO POWER DENSITY SPECTRUM RADIUS CHANGE TIRE HL




Fig. 5




Fig. 6

T0590 "06250" 060501




Fig. 7




Fig. 8




Fig. 9





Fig. 10



$x = 1, 2 \text{ or } 3$

Fig. 11

0903290-060504